

N/A

CDCV850DGGRG4

Part саны:

CDCV850DGGRG4

Manufacturer / маркасы:

N/A

Продукт сүрөттөлүшү

IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP

Datasheets:

бууцу Status


 Коргошун акысыз / RoHS Ылайык

Ship From

Гонг-Конг

Жүк Way

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

Image өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. өнүмдүн чоо-жайын билүү үчүн техникалык карагыла.

[СӨЗМӨ-СУРОО](#)













CDCV850DGGRG4 мүнөздөмөлөрү

PART САНЫ	CDCV850DGGRG4
ӨНДҮРҮҮЧҮ	N/A
БАЯНДОО	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Коргошун акысыз / RoHS Ылайык
МААЛЫМАТ ЖАДЫБАЛЫ	
VOLTAGE - СУНУШ	2.3 V ~ 2.7 V
ТУРУ	PLL Clock Driver
КАМСЫЗДООЧУ ТҮЗМӨК PACKAGE	48-TSSOP
КАТАР	-
RATIO - INPUT: OUTPUT	1:11
А.Н.	Tape & Reel (TR)
ТОПТОМ / CASE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
ПРОДУКЦИЯ	SSTL-2
OPERATING TEMPERATURE	0°C ~ 85°C
МИКРОСХЕМАЛАРДЫН САНЫ	1
МОНТАЖДЫК ТҮРҮ	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY ДАРАЖА (ЖМ)	2 (1 Year)
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
КИРҮҮ	LVTTL, SSTL-2
FREQUENCY - МАКС	140MHz
БӨЛГҮЧ / КӨБӨЙТҮҮЧҮ	No/No
АЙЫРМА - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
НЕГИЗГИ PART САНЫ	CDCV850

Related Tags

CDCV850DGGRG4	CDCV850DGGRG4 Бөлүштүрүүчү	CDCV850DGGRG4 камсыздоочу
CDCV850DGGRG4 Баасы	CDCV850DGGRG4 Pictures	CDCV850DGGRG4 Image
CDCV850DGGRG4 PDF терезеси	CDCV850DGGRG4 Download терезеси	CDCV850DGGRG4 терезеси
CDCV850DGGRG4 Сток	сатып CDCV850DGGRG4	Сатып CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4	камсыздоочу	бөлүштүрүүчү

Related Products

 <p>CDCV850DGGR Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 26517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV304TPWREP Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 21714 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWR Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 53713 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGG4 Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 14095 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850IDGG Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 23791 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGR Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 4418 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGG4 Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 19469 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGRG4 Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 38134 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWRG4 Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 66794 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPW Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP Кампада: 38134 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGG Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 22414 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPWG4 Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Кампада: 26506 pcs</p> <p>RFQ</p>