


N/A

**CDCV304PWRG4**

Part саны:	CDCV304PWRG4
Manufacturer / маркасы:	N/A
Продукт сүрөттөлүшү	IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP
Datasheets:	
буусу Status	 Коргошун акысыз / RoHS Ылайык
Ship From	Гонг-Конг
Жүк Way	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

Image өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. өнүмдүн чоо-жайын билүү үчүн техникалык карагыла.

СӨЗМӨ-СУРОО













**CDCV304PWRG4 мүнөздөмөлөрү**

PART САНЫ	CDCV304PWRG4
ӨНДҮРҮҮЧҮ	N/A
БАЯНДОО	IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Коргошун акысыз / RoHS Ылайык
МААЛЫМАТ ЖАДЫБАЛЫ	
VOLTAGE - СУНУШ	2.3 V ~ 3.6 V
ТУРУ	Fanout Buffer (Distribution)
КАМСЫЗДООЧУ ТҮЗМӨК PACKAGE	8-TSSOP
КАТАР	-
RATIO - INPUT: OUTPUT	1:4
А.Н.	Tape & Reel (TR)
ТОПТОМ / CASE	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
ПРОДУКЦИЯ	LVTTL
БАШКА АТТАР	296-35899-2 CDCV304PWRG4-ND
OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ 85°C
МИКРОСХЕМАЛАРДЫН САНЫ	1
МОНТАЖДЫК ТУРУ	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY ДАРАЖА (ЖМ)	1 (Unlimited)
MANUFACTURER STANDARD КОРГОШУН УБАКЫТ	20 Weeks
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
КИРҮҮ	LVTTL
FREQUENCY - МАКС	200MHz
АЙЫРМА - INPUT: OUTPUT	No/No
ОДНОГО DESCRIPTION	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:4 200MHz 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
НЕГИЗГИ PART САНЫ	CDCV304

**Related Tags**

CDCV304PWRG4	CDCV304PWRG4 Бөлүштүрүүчү	CDCV304PWRG4 камсыздоочу
CDCV304PWRG4 Баасы	CDCV304PWRG4 Pictures	CDCV304PWRG4 Image
CDCV304PWRG4 PDF терезеси	CDCV304PWRG4 Download терезеси	CDCV304PWRG4 терезеси
CDCV304PWRG4 Сток	сатып CDCV304PWRG4	Сатып CDCV304PWRG4
CDCV304PWRG4	камсыздоочу	бөлүштүрүүчү

**Related Products**

 <p><b>CDCV850IDGG</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 23791 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCUN1208LPEVM</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: EVAL MODULE FOR CDCUN1208LP Кампада: 463 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV304PWR</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 53713 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV304PWG4</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 58720 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV850DGGG4</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 19469 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV304PW</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 55452 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCUN1208LPRHBT</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN Кампада: 15468 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV850DGGRG4</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Кампада: 27994 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV304TPWREP</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Кампада: 21714 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV850DGG</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 22414 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV850DGGR</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Кампада: 26517 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCUN1208LPRHBR</b> Өндүрүүчүлөр: N/A баяндоо: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN Кампада: 15812 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>