


N/A

## LMK00304SQX/NOPB

Part саны: LMK00304SQX/NOPB  
 Manufacturer / маркасы: N/A  
 Продукт сүрөттөлүшү: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN  
 Datasheets:  
 Бууусу Status:  Коргошун акысыз / RoHS Ылайык  
 Ship From: Гонг-Конг  
 Жүк Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



СӨЗМӨ-СУРОО

Image өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. өнүмдүн чоо-жайын билүү үчүн техникалык карагыла.













### LMK00304SQX/NOPB мүнөздөмөлөрү

PART САНЫ	LMK00304SQX/NOPB
ӨНДҮРҮҮЧҮ	N/A
БАЯНДОО	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Коргошун акысыз / RoHS Ылайык
МААЛЫМАТ ЖАДЫБАЛЫ	
VOLTAGE - СУНУШ	3.15 V ~ 3.45 V
ТУРУ	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
КАМСЫЗДООЧУ ТҮЗМӨК PACKAGE	32-WQFN (5x5)
КАТАР	-
RATIO - INPUT: OUTPUT	3:5
А.Н.	Tape & Reel (TR)
ТОПТОМ / CASE	32-WFQFN Exposed Pad
ПРОДУКЦИЯ	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ 85°C
МИКРОСХЕМАЛАРДЫН САНЫ	1
МОНТАЖДЫК ТУРУ	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY ДАРАЖА (ЖМ)	3 (168 Hours)
КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
КИРҮҮ	CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
FREQUENCY - МАКС	3.1GHz
АЙЫРМА - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
ОДНОГО DESCRIPTION	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 3:5 3.1GHz 32-WFQFN Exposed Pad
НЕГИЗГИ PART САНЫ	LMK00304

### Related Tags

LMK00304SQX/NOPB	LMK00304SQX/NOPB Бөлүштүрүүчү	LMK00304SQX/NOPB камсыздоочу
LMK00304SQX/NOPB Баасы	LMK00304SQX/NOPB Pictures	LMK00304SQX/NOPB Image
LMK00304SQX/NOPB PDF терезеси	LMK00304SQX/NOPB Download терезеси	LMK00304SQX/NOPB терезеси
LMK00304SQX/NOPB Сток	сатып LMK00304SQX/NOPB	Сатып LMK00304SQX/NOPB
LMK00304SQX/NOPB	камсыздоочу	бөлүштүрүүчү

### Related Products

 <p><b>LMK00306SQ/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Кампада: 15141 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00301SQ/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Кампада: 16276 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK00306SQE/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Кампада: 15164 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00308SQ/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN                  Кампада: 16225 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK00308EVM/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: BOARD EVAL FOR LMK00308                  Кампада: 337 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00304SQ/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN                  Кампада: 24218 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK00304SQE/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN                  Кампада: 16840 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00306EVM/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: BOARD EVAL FOR LMK00306                  Кампада: 409 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK00301SQX/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Кампада: 17670 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00304EVM/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: BOARD EVAL FOR LMK00304                  Кампада: 425 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LMK00301SQE/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Кампада: 10236 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LMK00306SQX/NOPB</b>                  Өндүрүүчүлөр: N/A                  баяндоо: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Кампада: 19578 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>