



SICK



## DGS35-LJ402048

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Part саны:              | DGS35-LJ402048                  |
| Manufacturer / маркасы: | SICK                            |
| Продукт сүрөттөлүшү     | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR |
| Datasheets:             |                                 |
| Ship From               | Гонг-Конг                       |
| Жүк Way                 | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS           |



Image өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. өнүмдүн чоо-жайын билүү үчүн техникалык карагыла.













## DGS35-LJ402048 мүнөздөмөлөрү

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| PART САНЫ                             | DGS35-LJ402048                  |
| ӨНДҮРҮҮЧҮ                             | SICK                            |
| БАЯНДОО                               | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR |
| КОРГОШУН FREE STATUS / ROHS STATUS    |                                 |
| МААЛЫМАТ ЖАДЫБАЛЫ                     |                                 |
| VOLTAGE - СУНУШ                       | 5V                              |
| ТОКТОТУУ STYLE                        | Connector                       |
| КАТАР                                 | -                               |
| АЙЛАНУУ LIFE (CYCLES MIN)             | -                               |
| ЫНКЫЛАП КҮНҮНӨ БУУРЧАК                | 2048                            |
| OUTPUT ТҮРҮ                           | -                               |
| БАШКА АТТАР                           | 1059232                         |
| БАГЫТЫ                                | User Selectable                 |
| МОНТАЖДЫК ТҮРҮ                        | Chassis Mount                   |
| MANUFACTURER STANDARD КОРГОШУН УБАКЫТ | 3 Weeks                         |
| КОДДОГУЧТУ ТҮРҮ                       | Incremental                     |
| МҮЛКТҮ КАМАККА                        | No                              |
| ЖАНДЫРУУ-ЖЫЛЫ КУРУЛГАН                | No                              |
| АН- ТҮРҮ                              | Hole for Shaft                  |

## Related Tags

|                             |                                  |                            |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| SICK DGS35-LJ402048         | DGS35-LJ402048 Бөлүштүрүүчү      | DGS35-LJ402048 камсыздоочу |
| DGS35-LJ402048 Баасы        | DGS35-LJ402048 Pictures          | DGS35-LJ402048 Image       |
| DGS35-LJ402048 PDF терезеси | DGS35-LJ402048 Download терезеси | DGS35-LJ402048 терезеси    |
| DGS35-LJ402048 Сток         | сатып DGS35-LJ402048             | Сатып SICK DGS35-LJ402048  |
| SICK DGS35-LJ402048         | SICK камсыздоочу                 | SICK бөлүштүрүүчү          |
| SICK DGS35-LJ402048         |                                  |                            |

## Related Products

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>DGS35-YH208192</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-LLK03600</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 3600PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>  |
|  <p><b>DGS35-LH401024</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-LH402500</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>  |
|  <p><b>DGS35-LKK01024</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-LHK02048</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>  |
|  <p><b>DGS35-LK202048</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-LLK02048</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>  |
|  <p><b>DGS35-LHK02500</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-9KM00600</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 600PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>DGS35-LH404096</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>DGS35-LKK02500</b><br/>Өндүрүүчүлөр: SICK<br/>баяндоо: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR<br/>Кампада: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>  |